5LANPRO

Manual 123, Como terminar un Patch Panel LP-P8C6XX45USD CAT 6

LPP8C6XX45USD M123 SPB01W

1


Deberá escoger la norma según la cual quiere conectorizar. Figura 1

Norma A

1- Blanco-Verde
2- Verde
3- Blanco-Naranja
7- Blanco-Marrón

4- Azul

8- Marrón



Norma B

1- Blanco-Naranja
2- Naranja
3- Blanco-Verde
5- Blanco-Azul
6- Verde
7- Blanco-Marr

4- Azul **8-** Marró

6- Verde **7-** Blanco-Marrón **8-** Marrón




Figura 1

2

Herramientas necesarias (Figura 2)

- a. Pinza de corte
- b. Patch Panel LP-P8C6XX45USD CAT 6 Serie 8000 LanPro en este ejemplo XX=24
- c. Herramienta ponchadora para terminar cables estructurados de datos y telefonía en paneles terminales 110/88 o Kröne. (LPT-314BK)
- d. Herramienta universal para pelar cables. (LPT-S501A)
- e. Cable F/UTP CAT 6 LanPro modelo LP-C6300BLB
- f. Herramienta para corte de cable y terminación por compresión de conectores (LPT-210C)
- **g.** Bolígrafo para marcar (si es necesario)
- **h.** Regla para medir




Figura 2

3

A continuación identificaremos las 3 partes del Patch Panel, tal como se muestra en las **Figura 3.**



Figura 3

4

Coloque los Anillos de gestión de cableado en el Patch Panel, tal como se muestra en el grupo de imágenes de la Figura 4




Figura 4

5

Proceda a medir 3 cm del cable y proceda a retirar la chaqueta del cable, tal como se muestra en el grupo de imágenes de la **Figura 5**



Figura 5

6

Separe los pares de conductores de cobre y corte el núcleo separador plástico tal como se muestra en el grupo de imágenes de la **Figura 6**




Figura 6

7

Proceda a separar cada conductor de cobre y presentarlo en el lugar donde corresponde según la norma seleccionada, tal como se muestra en el grupo de imágenes de la **Figura 7**, (para este ejemplo Norma 568B)




Figura 7

8

Proceda a ponchar cada hilo de cobre, tal como se ilustra en el grupo de imágenes de la Figura 8




Figura 8

9

Continúe con cada cable hasta completar la terminación, tal como se muestra en el grupo de imágenes de la **Figura 9**, manteniendo el orden de la norma, en este caso **568B.**



Figura 9

10

Proceda a insertar la cinta de amarre, fije los cables al Patch Panel y corte el excedent<mark>e, tal como se muestra en el grupo</mark> de imágenes de la **Figura 10.**




Figura 10