

Procedimiento para restablecer a valores de fábrica el radio LanPro LP-289ai

LP289ai_M123_SPC02W



Procedimiento para restablecer a valores de fábrica el radio LanPro LP-289ai



1

Desconecte el suministro eléctrico del equipo.

2

Remueva los tornillos de la tapa posterior del equipo LP-289ai, cuidando de no dañar el sello que lo hace hermético.

3

Ubique el interruptor que se muestra en la figura 1 a continuación:



Figura 1

4

Mantenga presionado el interruptor y conecte el suministro eléctrico, deberá mantenerlo presionado durante 30 Seg.

5

El equipo tendrá los valores de fábrica una vez reiniciado.

6

A continuación vuelva a cerrar el equipo, cuidando de no dañar el sello.

Nota:

Recomendamos que este procedimiento sea efectuado por un centro autorizado, la manipulación errónea del mismo conllevará a la pérdida de garantía.