

Procedimiento para restablecer a valores de fábrica el radio LanPro LP-349.

LP349_M123_SPC01W



Procedimiento para restablecer a valores de fábrica el radio LanPro LP-349.



1

Desconecte el suministro eléctrico del equipo.

2

Remueva el tornillo para acceder al botón de reset como se muestra en la figura 1.



Figura 1

3

Presione con un objeto no metálico el interruptor tal como se muestra en la figura 2, reconecte la energía eléctrica (figura 3) manteniéndolo presionado por 20 Segundos, luego deje de presionar el mismo.



Figura 2



Figura 3

4

El Equipo se reiniciará y volverá a los valores por defecto IP 192.168.1.1, Usuario: **admin** Password: **password**.

5

Proceda a remplazar el tornillo por uno nuevo, suministrado en el kit del Radio, esto para mantener la hermeticidad.